

I n f o r m a c j a **z kontroli bezpieczeństwa wyrobów konfekcyjnych dla dzieci**

Łącznie skontrolowano 5 podmiotów (2 producentów, 1 hurtownię i 2 placówki detaliczne).

Badaniami objęto 26 partii wyrobów konfekcyjnych dla dzieci, w tym: 15 produkcji krajowej, 7 z importu oraz 4 dla których nie ustalono kraju pochodzenia.

Przy ocenie bezpieczeństwa produktów uwzględniono wymagania określone w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12.12.2003r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz. U. z 2015 r., poz. 322), tj.: cechy produktu, oddziaływanie na inne produkty, wygląd produktu, kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo.

Oceny organoleptycznej wszystkich sprawdzanych partii dokonano w zakresie wyglądu zewnętrznego, sposobu wykonania, działania zamków, zastosowania sznurków ściągających.

W jej wyniku stwierdzono, że w kapturach 1 partii bluz zastosowano sznurki luźno przesuwane się w tunelu, posiadające swobodne końce.

Jest to niezgodne z wymaganiami pkt 3.3.1 normy PN-EN 14682:2015 *„Bezpieczeństwo odzieży dziecięcej. Sznury i sznurki ściągające w odzieży dziecięcej. Specyfikacja”* oraz art. 4 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z dnia 12.12.2003r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów*.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę kategorię użytkownika, tj. małe dzieci, istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że przedmiotowe bluzy nie są bezpieczne. Zagrożają bowiem ich zdrowiu lub życiu, gdyż zastosowane sznurki mogą być przyczyną nieszczęśliwych wypadków, prowadzących np. do wstrząśnienia mózgu, złamań, uduszenia.

Sprawę tę przekazano do UOKiK celem dokonania ostatecznej oceny bezpieczeństwa produktów, a kwestionowane wyroby wstrzymano z obrotu.

W zakresie ocenianych parametrów dla pozostałych 25 partii uwag nie wnoszono.

MU/MU
Naczelnik Wydziału
Kontroli Artykułów Nieżywnościowych i Usług

mgr inż. *Teresa Gryglik*

ZASTĘPCA MAŁOPOLSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA
INSPEKCJI HANDLOWEJ

mgr *Bogusław Nędzka*